

Verbale di: X Sopralluogo in cantiere X Coordinamento sicurezza di cantiere ai sensi di:dlgs 81/08	Data Verbale:  23 Dicembre 2025
<b>OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PONTE FERROVIARIO ATTO AL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO PORTUALE – CANALE INDUSTRIALE OVEST DI PORTO MARGHERA (VENEZIA)”.</b> <b>CUP F71C18000110005-CIG 989724481E</b>	

<p>Raggruppamento temporaneo imprese  <b>ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.</b>  (mandataria) e <b>CGX-COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.</b>, <b>FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.P.A.</b> e <b>ELUS (EX SEGECO) S.R.L.</b> (mandanti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.</b>,  P.Iva: 02813030273, via Enrico Mattei,  1/C – 30020 MARCON (VE);</li> <li>• <b>CGX-COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.</b>, P.Iva: 00569180292, via  Cieco Grotto n.18 – 45014 PORTO  VIRO (RO);</li> <li>• <b>FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.P.A.</b>, P.Iva: 01294560329, via  Genova n.1 – 34121 TRIESTE (TS);</li> <li>• <b>ELUS SRL (EX SE.GE.CO.)</b>, P.Iva:  04241290271, via Dei Salesiani n.31/B  – 30174 MESTRE-VENEZIA (VE).</li> </ul>	<p>Elenco imprese in subappalto :</p>
<p>Elenco presenti: <b>Ing. Andrea Pasqualetto (C.S.E.), Geom. Michele Tiozzo Pagio (Rossi Renzo Costruzioni).</b></p>	

**Ing. ANDREA PASQUALETTO**

Via Torino n.10, 30034 Mira (VENEZIA)

Tel/fax: 041-4265743 e-mail : apasqualetto@tin.it

P. IVA 03890630274, C.F. PSQNDR70M22D325B

n. iscrizione Ordine Ingegneri Venezia: 3061

n. iscrizione VV.FF. professionisti antincendio: VE0306100525

**VERBALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE**

**OGGETTO LAVORI: REALIZZAZIONE DEL "NUOVO PONTE FERROVIARIO ATTO AL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO PORTUALE – CANALE INDUSTRIALE OVEST DI PORTO MARGHERA (VENEZIA)**

In data odierna si è fatto sopralluogo in via Banchina Molini e si è constatato che i mezzi pesanti in ingresso allo stabilimento Grandi Molini non rispettano il limite di velocità di 30 Km/h.

Inoltre il preposto di cantiere Tiozzo Pagio riferisce che un camion in passaggio davanti al cantiere di via Banchina Molini ha travolto alcune segnaletiche verticali a causa della sostenuta velocità.

**Si prescrive pertanto l'immediata realizzazione di un dissuasore con dosso H7 (dissuasore per velocità 30Km/h) da posare a nord del cantiere di via Banchina Molini (indicativamente sotto il ponte strallato).**

**Il dosso deve essere segnalato con segnaletica verticale posta in entrambi i sensi di marcia .**

La presente prescrizione è esecutiva da subito e rientra nelle more della formalizzazione di un eventuale atto ordinatorio integrativo.



Fig.1: segnaletica presenza dosso



Fig. 2: tipologia dissuasore H7 da usare

Marghera , 23 Dicembre 2025

Il Coordinatore : Ing. Andrea Pasqualetto

