



Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Reparto Tecnico Amministrativo

Servizio Sicurezza della Navigazione

Sezione Tecnica

e-mail: tecnica.cpveneziamit.gov.it

pec: dm.veneziamit.gov.it

Protocollo (vds. stringa a stampa) – All. I

Alla Autorità di Sistema portuale del M.A.S.
autoritaportuale.veneziamit.gov.it

Argomento: Nuova struttura provvisoria per l'accoglienza e la gestione dei passeggeri delle navi da crociera in modalità *home port* – riscontro.

Riferimento: nota prot. AdSP MAS n. 15865 in data 24/08/2023;
nota prot. AdSP MAS n. 18550 in data 06/10/2023;

Con le note in riferimento venivano richieste le determinazioni di competenza, in merito alla realizzazione della nuova struttura provvisoria per l'accoglienza e la gestione dei passeggeri delle navi da crociera, in modalità *home port*, presso il terminal Venice Ro-Port Mos.

In esito alla disamina della documentazione disponibile ed a seguito del sopralluogo effettuato in data 27/09/2023, non emergono particolari criticità relative alla realizzazione della struttura in argomento, a condizione che sia implementato quanto segue:

- viabilità stradale: il piano di viabilità interna al terminal, redatto in conformità al D.Lgs. 81/2008, dovrà essere aggiornato, recependo le innovazioni proposte; la segnaletica stradale dovrà essere conforme a quella prevista dal Codice della strada;
- security: la nuova infrastruttura e la modifica delle recinzioni della *port facility*, nonché le modalità di gestione dei passeggeri, dovranno essere oggetto di nuova valutazione di *security* (PFSA), i cui esiti dovranno essere recepiti nella discendente pianificazione;
- flussi passeggeri: dovrà essere mantenuta un'adeguata separazione tra i flussi dei passeggeri delle navi Ro-Ro/pax e quelli delle navi da crociera.

p. IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI t.a.
C.V. (CP) Massimo MAIOLO

Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative